



**דו"ח אירוע לטיפול בדליפה מתחנת שאיבה או מקו ראשי  
בהתאם לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים), התשע"ב 2011**

תאריך דליפת הביוב: 4/2/17 יום בשבוע: שבת שעת גילוי הדליפה: 17:00  
כתובת הדליפה: ההסתדרות 108 עיר: חולון  
מקור הדליפה: מכסה שוחה על הכביש בנתיב הימני

סוג וקוטר צינור: בטון קוטר 45 ס"מ  
תיאור סיבת הדליפה: קריסת קו איגודן ברחוב קוממיות וכביש 20 בשעות הצהריים השפיע על עומס בקווי הביוב בכל העיר, בשעות הערב בעומס בקווים השפיע גם על זרימת הביוב ברחוב ההסתדרות בשל שקע אבסולוטי נמוך של השוחה במקום והביוב עלה על גדותיו וגלש לתעלת הניקוז הסמוכה.

פעולות מנע שבוצעו או יבוצעו לתיקון הדליפה: למחרת הוזמנה משאבה להגלשת הביוב לניקוז.  
המשאבה עמדה ועבדה במקום למשך כ- 10 ימים על מנת להקל על העומס בקווים היות וקו האיגודן עדין לא תוקן.

הביוב שזרם לניקוז, נשאב בחזרה למערכת הביוב באמצעות התחנה לשאיבת מי קיץ וכן על ידי משאבות מיוחדות שהונחו על ידי האיגודן במוצא קו הניקוז.

תאריך: 8/3/2017

חתימה: 

